

### English

#### ASUS HZ-2/3/3B/3A and Later Docking Products Driver Architecture Updates

To fully support the Windows® 10 Anniversary Update or newer (such as Windows® 10 Creators Update), the driver architecture for ASUS HZ-2/3/3B/3A and later docking products are upgraded. When connected to the Internet, Windows Update will automatically upgrade your docking driver to the latest version.

Main driver architecture updates are listed below:

- On Windows® 10 Anniversary Update or newer, the graphics devices show up under **Display Adapter** in **Device Manager**, rather than under **Trigger USB Graphics Chipset Family**.
- On Windows® 10 Anniversary Update or newer, the **USB Display (Trigger) Utility** icon will not show up in the Windows® system tray.

**NOTE:** There is no change to Windows® 10 Threshold and earlier OS versions.

### Français

#### ASUS HZ-2/3/3B/3A et stations d'accueil ultérieures Mises à jour de l'architecture du pilote

Afin de prendre en charge la mise à jour Windows® 10 Anniversary ou les mises à jour ultérieures (telles que la mise à jour Windows® 10 Creators), l'architecture du pilote d'ASUS HZ-2/3/3B/3A et des stations d'accueil ultérieures a été mise à niveau. Une fois connecté à Internet, Windows® Update mettra automatiquement à niveau votre pilote de station d'accueil dans sa dernière version.

Les mises à jour principales de l'architecture du pilote sont listées ci-dessous :

- Dans la mise à jour Windows® 10 Anniversary ou les mises à jour ultérieures, les périphériques graphiques apparaissent sous **Adaptateur d'affichage** dans **Gestionnaire de périphériques**, et non sous **Déclencher la famille de chipset graphique USB**.
- Dans la mise à jour Windows® 10 Anniversary ou les mises à jour ultérieures, l'icône **Utilitaire affichage (déclenchement) USB** n'apparaîtra pas dans la barre d'état système de Windows®.

**REMARQUE :** Aucun changement n'est effectué dans Windows® 10 Threshold et versions antérieures du système d'exploitation.

### Deutsch

#### ASUS HZ-2/3/3B/3A und neuere Docking-Produkte Treiber-Architektur-Updates

Um das Windows 10 Anniversary Update oder neuere (z. B. Windows 10 Creators Update) voll zu unterstützen, wurde die Treiber-Architektur für ASUS HZ-2/3/3B/3A und neuere Docking-Produkte aktualisiert. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, wird Ihr Docking-Treiber über Windows Update automatisch auf die neueste Version aktualisiert.

Die wichtigsten Treiber-Architektur-Updates sind nachfolgend aufgeführt:

- Im Windows 10 Anniversary Update oder neueren werden die Grafikgeräte unter **Display Adapter** im **Device Manager** angezeigt, und nicht mehr unter **Trigger USB Graphics Chipset Family**.
- Im Windows 10 Anniversary Update oder neueren wird das **USB Display (Trigger) Utility**-Symbol nicht in der Windows Taskleiste angezeigt.

**HINWEIS:** Es gibt keine Änderungen bei Windows 10 Threshold und vorherigen Betriebssystemversionen.

### Italiano

#### ASUS HZ-2/3/3B/3A e prodotti docking successivi Aggiornamenti di architettura dei driver

Per supportare perfettamente l'aggiornamento Windows 10 Anniversary o più recenti (come il Windows 10 Creators Update) abbiamo aggiornato l'architettura dei driver per i prodotti ASUS HZ-2/3/3B/3A e successivi. Una volta connessi a Internet Windows Update aggiornerà automaticamente i driver del vostro prodotto docking all'ultima versione disponibile.

I cambiamenti principali all'architettura dei driver sono elencati qui di seguito:

- Per l'aggiornamento Windows 10 Anniversary o più recenti i dispositivi grafici vengono mostrati sotto la voce **Scheda video** in **Gestione dispositivi** invece che sotto la voce **Trigger USB Graphics Chipset Family**.
- Per l'aggiornamento Windows 10 Anniversary o più recenti l'icona di **USB Display (Trigger) Utility** non verrà mostrata nell'area di notifica di Windows.

**NOTA:** Nessun cambiamento è previsto per le versioni Windows 10 Threshold e precedenti.

### Русский

#### ASUS HZ-2/3/3B/3A и более поздние док-станции Обновления драйверов

Для полной поддержки Юбилейного обновления для Windows 10 или более позднего (Обновление Windows 10 для дизайнеров) драйвера для продуктов ASUS HZ-2/3/3B/3A и более поздних были обновлены. При подключении к сети Интернет, обновление Windows автоматически обновит драйвер для док-станции.

Ниже перечислены основные обновления драйвера:

- В юбилейном обновлении Windows 10 или более новом графические устройства отображаются **Видеокарта** в **Диспетчере устройств**, а не в **Trigger USB Graphics Chipset Family**.
- В юбилейном обновлении Windows 10 или более новом, иконка **USB Display (Trigger) Utility** не отображается в панели задач.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Нет изменений для Windows 10 Threshold и более ранних версий.

### 繁體中文

#### 華碩 HZ-2/3/3B/3A 及更新一代擴充基座 公用程式架構更新

為全力支持 Windows® 10 Anniversary Update (週年更新版) 或更新一代版本 (如 Windows® 10 Creators Update)，華碩 HZ-2/3/3B/3A 及更新一代擴充基座公用程式架構已升級。連線至網際網路時，Windows Update 會將您的公用程式自動升級至最新版本。

主要公用程式架構更新如下：

- Windows® 10 Anniversary Update (週年更新版) 或更新一代版本，圖形裝置顯示在「裝置管理員 > 顯示卡」，而不是「USB 顯示晶片」里。
- Windows® 10 Anniversary Update (週年更新版) 或更新一代版本，「USB 顯示公用程式」圖示將不再顯示在 Windows® 系統工作列里。

注意：Windows® 10 Threshold 版及更早的系統版本沒有變化。

## 简体中文

### 华硕 HZ-2/3/3B/3A 及更新一代扩展底座 驱动程序架构更新

为全力支持 Windows® 10 Anniversary Update（周年更新版）或更新一代版本（如 Windows® 10 Creators Update），华硕 HZ-2/3/3B/3A 及更新一代扩展底座驱动程序架构已升级。连接到互联网时，Windows Update 会将您的驱动程序自动升级至最新版本。

主要驱动程序架构更新如下：

- Windows® 10 Anniversary Update（周年更新版）或更新一代版本，图形设备显示在【设备管理器 > 显示适配器】，而不是【通用串行总线控制器】里。
- Windows® 10 Anniversary Update（周年更新版）或更新一代版本，【USB 显示应用程序】图标将不再显示在 Windows® 系统盘里。

注意：Windows® 10 Threshold 及更早的系统版本没有变化。

## Magyar

### ASUS HZ-2/3/3B/3A és újabb dokkoló termékek Az illesztőprogram-architektúra frissítései

A Windows® 10 évforduló vagy újabb (pl. Windows® 10 Creators) frissítések teljes körű támogatásához az ASUS HZ-2/3/3B/3A és újabb dokkoló termékek illesztőprogram-architektúráját bővíteni kell. Ha csatlakozik az internethez, a Windows Update automatikusan frissíti a dokkoló illesztőprogramját a legújabb verzióra.

Az alábbiakban megtekintheti az illesztőprogram-architektúra fő frissítéseinek listáját:

- A Windows® 10 évforduló vagy újabb frissítések esetében a grafikus eszközök a **Display Adapter (Videokártya)** opcionál tekinthetők meg a **Device Manager (Eszközkezelő)** részben a **Trigger USB Graphics Chipset Family (USB grafikus lapkakészlet-család elindítása) helyett**.
- A Windows® 10 évforduló vagy újabb frissítések esetében az **USB Display (Trigger) Utility** segédprogram ikonja nem jelenik meg a Windows® rendszertálcán.

**MEGJEGYZÉS:** A Windows® 10 Threshold és korábbi operációs rendszerek esetében nincs változás.

## Português

### Produtos de ancoragem ASUS HZ-2/3/3B/3A e mais recentes Atualizações de arquitetura de controladores

Para suportar totalmente a atualização Windows® 10 Anniversary ou mais recente (como a atualização Windows® 10 Creators), a arquitetura de controladores para os produtos de ancoragem ASUS HZ-2/3/3B/3A e mais recentes foi atualizada. Quando estiver ligado à Internet, o Windows Update irá atualizar automaticamente o seu controlador de ancoragem para a versão mais recente.

As principais atualizações de arquitetura dos controladores são apresentadas em seguida:

- Na atualização Windows® 10 Anniversary ou mais recente, os dispositivos de vídeo são apresentados em **Display Adapter (Placa gráfica)** no **Device Manager (Gestor de dispositivos)**, em vez de **Trigger USB Graphics Chipset Family**.
- Na atualização Windows® 10 Anniversary ou mais recente, o ícone **USB Display (Trigger) Utility (Utilitário de visualização USB (Acionador))** não será exibido no tabuleiro do sistema do Windows®.

**NOTA:** Não existem alterações no Windows® 10 Threshold e versões anteriores do sistema operativo.

## Română

### ASUS HZ-2/3/3B/3A și produse de andocare ulterioară Actualizări arhitectură driver

Pentru a asista complet actualizarea cu ocazia aniversării Windows® 10 sau ulterioare (cum ar fi actualizarea Creators aferentă Windows® 10), arhitectura driverului pentru ASUS HZ-2/3/3B/3A și a produselor de andocare ulterioară sunt actualizate. Atunci când este conectat la internet, actualizarea Windows va reînnoi automat driverul de andocare la cea mai nouă versiune disponibilă. Principalele actualizări ale arhitecturii driverului sunt enumerate mai jos:

- La actualizarea aniversară Windows® 10 sau ulterioare acesteia, dispozitivele grafice apar sub **Display Adapter (Adaptor de afișaj)** în **Device Manager (Manager de dispozitive)**, în loc de **Trigger USB Graphics Chipset Family (Familia de chipseturi grafice trigger USB)**.
- La actualizarea aniversară Windows® 10 sau ulterioare acesteia, pictograma **USB Display (Trigger) Utility (Utilitar afișaj (trigger USB))** nu va apărea în bara de sistem Windows®.

**NOTĂ:** Nu există nicio schimbare la Windows® 10 Threshold și versiunile anterioare de SO.

## Español

### Actualizaciones de arquitectura del controlador de ASUS HZ-2/3/3B/3A y los dispositivos Docking posteriores

Se han actualizado tanto la arquitectura del controlador de los ASUS HZ-2/3/3B/3A y los dispositivos Docking más nuevos a fin de que sean plenamente compatibles con la Actualización de Aniversario de Windows® 10 (como Windows® 10 Creators Update y posteriores). Cuando se conecte a Internet, Windows Update actualizará automáticamente el controlador de su Docking a la versión más reciente.

A continuación se indican las principales actualizaciones de la arquitectura del controlador:

- En la Actualización de Aniversario de Windows® 10 o posteriores, los dispositivos gráficos se muestran bajo **Display Adapter (Adaptador de pantalla)** en el **Device Manager (Administrador de dispositivos)** y, no bajo **Trigger USB Graphics Chipset Family (Familia de chipsets de gráficos USB de desencadenador)**.
- En Actualización de Aniversario de Windows® 10 o posterior, el icono **Utilidad de pantalla USB (desencadenador)** no se mostrará en la bandeja del sistema de Windows®.

**NOTA:** En Windows® 10 Threshold y las versiones anteriores del sistema operativo no hay cambios.

## Türkçe

### ASUS HZ-2/3/3B/3A ve Sonraki Kenetleme Ürünleri Sürücü Mimarisi Güncellemeleri

ASUS HZ-2/3/3B/3A ve sonraki kenetleme ürünlerine yönelik sürücü mimarisi, Windows® 10 Yıl Dönümü Güncellemesi veya daha yeni sürümü (Windows® 10 Oluşturucular Güncellemesi gibi) tam anlamıyla desteklemek için yükseltilir. İnternet'e bağlanıldığında, Windows Update, kenetleme sürücünüzü otomatik olarak en son sürüme yükseltecektir.

Ana sürücü mimarisi güncellemeleri aşağıda listelenmektedir:

- Windows® 10 Yıl Dönümü Güncellemesi veya daha yeni sürümde, grafik aygıtları, **Trigger USB Graphics Chipset Family (Tetikleyici USB Grafik Yonga Ailesi)** yerine **Device Manager (Aygıt Yöneticisi)** altındaki **Display Adapter (Görüntü Bağdaştırıcısı)** kısmında görünür.
- Windows® 10 Yıl Dönümü Güncellemesi veya daha yeni sürümde, **USB Display (Trigger) Utility (USB Görüntüleme [Tetikleyici] Yardımcı Yazılımı)** simgesi Windows® sistem tepsisinde görünmeyecektir.

**NOT:** Windows® 10 Threshold ve daha eski işletim sistemi sürümlerinde hiçbir değişiklik yoktur.